

สำนักงาน กทพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี สายโทรคมนาคมไม่เป็นระเบียบ สร้างความเป็นอันตรายต่อประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง จ.ลพบุรี



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ซึ่งดูแลรับผิดชอบผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี ได้เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนและประสานแก้ไขปัญหากรณีสายโทรคมนาคมหลุดจากเสาโครงข่ายจำหน่ายตกลงมาบนทางเท้าสร้างความเป็นอันตรายต่อประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายหลังจากที่ได้ทราบจากรายงานข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต่อมา กทพ. ได้ดำเนินการจัดระเบียบและยกแนวสายโทรคมนาคมให้อยู่ในระยะที่ไม่เป็นอันตรายแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และอาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ดังนั้น สำนักงาน กทพ. จึงแจ้ง กทพ. หากเกิดเหตุลักษณะนี้ให้เร่งประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป